



DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO  
CULTURALE



*Corso di introduzione sulla salvaguardia dei beni culturali (SBC)*

Amatrice - Chiesa di  
Sant'Agostino - sisma  
2016



*“Il Sistema Informativo Territoriale  
della “Carta del Rischio del Patrimonio Culturale”  
L'interoperabilità tra i sistemi informativi del MiC.*

Carlo Cacace Direzione Generale Sicurezza Patrimonio Culturale  
Responsabile dei Sistemi Informativi Territoriali Carta del Rischio e Vincoli in Rete



## **Legge 19 aprile 1990, n. 84**

(in Gazz. Uff., 26 aprile, n. 96).

### **Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali: primi interventi**

#### Articolo 1 comma 2

Il programma è finalizzato:


- a) all'avvio di un piano organico di inventariazione e catalogazione, secondo criteri uniformi, dei beni – pubblici e privati - storico-artistici, architettonico-ambientali, archeologici, storico-scientifici, linguistico-etnografici, archivistici e librari, nonché di tutti quei beni che costituiscono una rilevante testimonianza della storia della civiltà e della cultura;
- b) all'elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della situazione di rischio del patrimonio di cui alla lettera a) del presente articolo, con relativa banca dati;
- c) al potenziamento delle attività di ricerca e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio.



Il rischio è la possibilità  
che un evento indesiderato  
arrechi danno a qualcosa che ha  
valore di bene culturale.

Il rischio è funzione di due  
grandezze: **la vulnerabilità e la  
pericolosità**

Obiettivo: individuare i beni  
esposti a rischio di perdita al  
fine di programmare gli  
interventi conservativi  
**necessari**





«Vincoli in rete»  
Monument's  
preservation  
online - VIR

Dal 2012 la Carta del rischio è nell'interoperabilità del Ministero all'interno del sistema informatizzato territoriale «Vincoli in rete»:

<http://vincoliinrete.beniculturali.it>

In VIR possiamo trovare 3 dei DB più importanti del Ministero della Cultura (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, MiBACT):

Mappa del rischio DG-SPC (Istituto superiore per la conservazione e la restituzione) Sigecweb dell'ICCD (Istituto centrale per il catalogo e la documentazione)

Beni Tutelati («Proprietà protette») dalla Direzione Generale Belle arti e Paesaggio (Direzione generale per le belle arti e il paesaggio)

[www.cartadelrischio.it](http://www.cartadelrischio.it) [www.sigecweb.beniculturali.it](http://www.sigecweb.beniculturali.it) [www.benitutelati.it](http://www.benitutelati.it)





«Vincoli in rete»  
Monument's  
preservation  
online - VIR

Interoperability






# Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Mappa    Legenda



- Rischio sismico PCN
  - Pericolosità sismica di riferimento a passo 0,02 gradi
- Limiti amministrativi
  - Regioni
  - Province
  - Comuni
- Cartografia di base
  - Aree Verdi
  - Aree Edificate
  - Idrografia
  - Punti di interesse
  - Autostrade
  - Strade Principali
  - Strade Secondarie
  - Strade Locali
  - Ferrovie
  - Ponti
- Beni Culturali
  - Beni Immobili (puntuali)
  - Beni Immobili (lineari)
  - Beni Immobili (poligonali)
  - Beni Subacquei (puntuali)
  - Beni Subacquei (poligonali)
- Vulnerabilità/Rischio
  - Vuln. Archeol. Globale
  - Vuln. Architett. Globale
  - Vuln. Architett. Strutturale
  - Vuln. Architett. Superficiale





# Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Mappa

Legenda

## Ispra Frane

PAI Frane - Aree a Pericolosità da frana

- Molto elevata P4
- Elevata P3
- Media P2
- Moderata P1
- Aree di Attenzione AA

## Rischio sismico PCN

Pericolosità sismica di riferimento a passo 0,02 gradi

## BATIMETRIA

Batimetria

## Limiti amministrativi

Regioni

Province


Comuni

## Cartografia di base

Aree Verdi

Aree Edificate

Idrografia





# Carta del Rischio


Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale


Mappa    Legenda

- Autostrade
- Strade Principali
- Strade Secondarie
- Strade Locali
- Ferrovie
- Ponti
- Beni Culturali
  - Beni Immobili (puntuali)
  - Beni Immobili (lineari)
  - Beni Immobili (poligonali)
  - Beni Subacquei (puntuali)
  - Beni Subacquei (poligonali)
- Vulnerabilità/Rischio
  - Vuln. Archeol. Globale
  - Vuln. Architett. Globale
  - Vuln. Architett. Strutturale
  - Vuln. Architett. Superficiale
  - Vuln. Sismica RPA
  - Rischio Sismico RPA
- INGV
  - Pericol. Sismica
- S'Art
  - Stabilità statico-strutt.
  - Velocità spostam. suolo e strutture
- ISPRA - Rischio idrogeologico
  - Rischio Alluvione
  - Rischio Valanga
  - Rischio Frana
  - Frane



- Mappa    **Legenda**
- Autostrade
  - Strade Principali
  - Strade Secondarie
  - Strade Locali
  - Ferrovie
  - Ponti
  - Beni Culturali
    - Beni Immobili (puntuali)
    - Beni Immobili (lineari)
    - Beni Immobili (poligonali)
    - Beni Subacquei (puntuali)
    - Beni Subacquei (poligonali)
  - Vulnerabilità/Rischio
    - Vuln. Archeol. Globale
    - Vuln. Architett. Globale
    - Vuln. Architett. Strutturale
    - Vuln. Architett. Superficiale
    - Vuln. Sismica RPA
    - Rischio Sismico RPA
  - INGV
    - Pericol. Sismica
  - SfArt
    - Stabilità statico-strutt.
    - Velocità spostam. suolo e strutture
  - ISPRA - Rischio idrogeologico
    - Rischio Alluvione
    - Rischio Valanga
    - Rischio Frana
    - Frane





Mappa    Legenda

- da -0.5 a -0.5
- da -3.0 a -1.5
- da -1.5 a 1.5
- da 1.5 a 3.0
- da 3.0 a 6.0
- oltre 6.0

ISPR - Rischio idrogeologico

**Rischio Alluvione**

- MOLTO ELEVATO
- ELEVATO
- MEDIO
- MODERATO
- NULLO

**Rischio Valanga**

- MOLTO ELEVATO
- ELEVATO
- MEDIO
- MODERATO
- NULLO

**Rischio Frana**

- MOLTO ELEVATO
- ELEVATO
- MEDIO
- MODERATO
- NULLO


Frane

- 

ISPR - Rischio ambientale aria

**Pericol. Territoriale**


- Basso
- Medio



Batimetria misura **delle** profondità, **della** rappresentazione grafica e dello studio morfologico **dei** fondali marini e lacustri.




- Legenda
- BATIMETRIA
    - Batimetria
  - Limiti amministrativi
    - Regioni
    - Province
    - Comuni
  - Cartografia di base
    - Aree Verdi
    - Aree Edificate
    - Idrografia
    - Punti di interesse
    - Autostrade
    - Strade Principali
    - Strade Secondarie
    - Strade Locali
    - Ferrovie
    - Ponti
  - Beni Culturali
    - Beni Immobili (puntuali)
    - Beni Immobili (lineari)
    - Beni Immobili (poligonali)
    - Beni Subacquei (puntuali)
    - Beni Subacquei (poligonali)
  - Vulnerabilità/Rischio
    - Vuln. Archeol. Globale
    - Vuln. Architett. Globale
    - Vuln. Architett. Strutturale
    - Vuln. Architett. Superficiale
    - Vuln. Sismica RPA



Info sui Layer

EL.BATIMETRICA.	
objectid	48
area	
perimeter	37345300.00000000
label	line coast
batimetria	0.00000000
Beni Subacquei (puntuali)	
id	494
denominazione	cacciatorepediniere Geniere
Comune	Roseto Capo Spulico
Provincia	Cosenza
Regione	Calabria
Tipo_Scheda	Patrimonio scientifico e tecnologico
Classe	scientifico e tecnologico





«Vincoli in rete»  
Monument's  
preservation  
online – VIR  
Interoperabilty  
in to DG-SPC -  
ICCD

## VINCOLI *in* rete

Sei in: Home

### Cos'è vincoli in Rete...

Il Piano eGov 2012 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e L'innovazione ha previsto un programma di interventi per l'innovazione digitale nel settore dei beni culturali. Vincoli in rete è stato realizzato dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro ed un progetto per lo sviluppo di servizi dedicati agli utenti interni ed esterni al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT).

I dati necessari all'attuazione del progetto sono oggi presenti nelle Soprintendenze, nei Segretariati Regionali e, a livello centrale, all'interno delle seguenti banche dati:


- **Sistema informativo Carta del Rischio** contenente tutti i decreti di vincolo su beni immobili emessi dal 1909 al 2003 (ex leges 364/1909, 1089/1939, 490/1999) presso l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro;
- **Sistema informativo Beni Tutelati** presso la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio;
- **Sistema informativo SITAP** presso la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio;
- **Sistema informativo SIGEC Web** presso l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

Il progetto **vincoli in rete** consente l'accesso in consultazione delle informazioni sui beni culturali Architettonici e Archeologici attraverso:

- **l'integrazione dei sistemi d'origine**, con servizi di interoperabilità tra sistemi informativi dell'amministrazione,
- **funzionalità di ricerca dei beni culturali** sia di tipo alfanumerico che cartografico.

[LEGGI TUTTO](#)

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



#### RICERCA

- ALFANUMERICA
- CONTENITORI
- ATTI AMMINISTRATIVI
- SEGNALAZIONI
- GEOGRAFICA

#### UTENTE

- NUOVO UTENTE
- RICERCA

#### GESTIONE

- RISORSE APPLICATIVE
- INTEROPERABILITA'
- IMPIANTI OLINDA
- LISTA GRUPPI BENI IMMOBILI
- LISTA GRUPPI BENI MOBILI
- LISTA GRUPPI CONTENITORI
- BACHECA

#### STATISTICHE / DOCUMENTAZIONE

- REPORT TOTALE TIPO BENE
- REPORT TOTALE TIPO SCHEDA
- REPORT IMMOBILI
- REPORT BENI
- REPORT ANAGRAFICHE BENI
- REPORT TOTALE ATTI AMMINISTRATIVI
- MANUALE UTENTE
- MANUALE AMMINISTRATORE





 Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

## SIGECWEB

utente connesso **ICCD CONTENITORI ( Creazione\_contenitori\_MAR - Verificatore )** [ cambia Password ] [ home ] [ manualistica ] [ modifica anagrafica utente ] [ logout ] [ cambia area di lavoro ]

**CATALOGAZIONE**

- Riepilogo dati
- Riepilogo dati storizzazione >>
- Ricerca >>
- Controllo >>
- Area Trasferimenti >>
- Strumenti >>

**Sessione di lavoro**

- Riepilogo dati

### Indici - risultati

Criteri di ricerca

Criteri di Selezione      Criteri di Ordinamento

Criterio	Operatore	Valore	Condizione	Operazione
Comune	Uguale a	arcevia		[rimuovi]

Comune      Uguale a      arcevia      [Condizione]      Aggiungi

Esegui      Pulisci criteri

primi | precedenti | successivi | ultimi (1 - 4 di 4) —  Salvataggio configurazione colonne

### Indici - risultati

Immagine	Denominazione	Tipo scheda	Codice regione	Codice contenitore	Localizzazione	Collegamenti	Operazioni
<input type="checkbox"/>		Chiesa di S. Medardo	CF4.00	1472506762778	Marche AN Arcevia	[Collegamenti]	Visualizza scheda Visualizza in Cartografia Stampa Modifica Reinvia in lavorazione Verifica scientificamente Esporta
<input checked="" type="checkbox"/>		Chiesa di S. Francesco di Paola	CF4.00	1472481068250	Marche AN Arcevia	[Collegamenti]	[Operazioni]





# VINCOLI *in* rete



The screenshot displays the 'Cartografia Vincoli In Rete' web application interface. On the left, a legend titled 'Cartografia Vincoli In Rete' lists various categories of cultural and infrastructure elements, each with a corresponding color-coded symbol:

- Beni culturali immobili**
  - Puntuali (Red square)
  - Lineari (Green line)
  - Poligonali (Blue polygon)
- Beni culturali mobili**
  - Puntuali (Purple square)
- Contenitori**
  - Puntuali (Yellow circle)
- Limiti amministrativi**
  - Regioni (Blue square)
  - Province (Green square)
  - Comuni (Red square)
- Cartografia di Base**
  - Aree verdi (Green square)
  - Aree edificate (Brown square)
  - Idrografia (Blue line)
  - Punti di interesse (Black square)
- Infrastrutture di trasporto**
  - Autostrade (Orange line)
  - Strade principali (Pink line)
  - Strade secondarie (Green line)
  - Strade locali (Blue line)
  - Ferrovie (Black line)
  - Ponti (Orange line)
- Vincoli paesaggistici (SITAP)**
  - L. 1497/39 (Yellow square)

The main map area shows an aerial view of a town with a road network. A yellow circle highlights a specific point of interest. The map includes a scale of 1:848 and a Google logo. The bottom right corner of the map area contains the text: 'Immagini ©2017, DigitalGlobe | Termini e condizioni d'uso | Segnal 12.94049, 43.49850'.





# VINCOLI *in* rete

Cartografia Vincoli In Rete

- Beni culturali immobili
  - Puntuali
  - Lineari
  - Poligonali
- Beni culturali mobili
  - Puntuali
- Contenitori
  - Puntuali
- Limiti amministrativi
  - Regioni
  - Province
  - Comuni
- Cartografia di Base
  - Aree verdi
  - Aree edificate
  - Idrografia
  - Punti di interesse
- Infrastrutture di trasporto
  - Autostrade
  - Strade principali

Chies. S. Francesco di Paola

id\_tipo\_contenitore: 54

tipo_contenitore	chiesa
comune	Arcevia
cod_com	003
provincia	Ancona
cod_pro	042
classe	Solo contenitore
metodo_georef	
cod_procom	042003
x	12.941193
y	43.498892

**Regioni**

id	11
denominazione	Marche

**Province**

id	042
denominazione	Ancona
sigla	AN
id_reg	11

**Comuni**

id	003
id_pro	042
denominazione	Arcevia
cod_catasto	A366

Beni mobili contenuti

Scale = 1 : 846

Dati mappa ©2018 Google Termini e condizioni d'uso Segna 12.93988, 43.49767





# VINCOLI *in* rete



RICERCA

UTENTE

GESTIONE

STATISTICHE

Sei in: [Home](#) > [Ricerca Beni](#) > [Lista beni](#)

## Lista Beni

Scarica risultati ricerca

13 risultati

ANTEPRIMA	CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO SCHEDA	LOCALIZZAZIONE	CONTENITORE	ENTE COMPETENTE	ENTE SCHEDATORE	CONDIZIONE GIURIDICA	OPERAZIONI	PRESENTE IN
	1255073	mostra di finestra	opera e oggetto d'arte	Marche Ancona Aroevia NR (recupero pregresso)	Chiesa di S. Francesco di Paola	S70 Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici delle Marche	S70 Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici delle Marche	detenzione ente religioso cattolico		SigecWeb
	1255406	altare	opera e oggetto d'arte	Marche Ancona Aroevia NR (recupero pregresso)	Chiesa di S. Francesco di Paola	S70 Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici delle Marche	S70 Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici delle Marche	detenzione ente religioso cattolico		SigecWeb
	1255411	lapide	opera e oggetto d'arte	Marche Ancona Aroevia NR (recupero pregresso)	Chiesa di S. Francesco di Paola	S70 Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici delle Marche	S70 Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici delle Marche	detenzione ente religioso cattolico		SigecWeb
	1255412	cornice	opera e oggetto d'arte	Marche Ancona Aroevia NR (recupero pregresso)	Chiesa di S. Francesco di Paola	S70 Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici delle Marche	S70 Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici delle Marche	detenzione ente religioso cattolico		SigecWeb

SONO STATE ANCHE ASSOCIATE LE SCHEDE MOBILI






Chiara Donà sei in: **Dettaglio Provvedimento**

[Ritorna al menù principale](#)
[Ritorna alla Lista Provvedimenti](#)
[Esci Dal Sistema](#)

[Gestione...](#)
[Profilo-Segretariato regionale](#)
[Profilo-Utente](#)
[Guida](#)

**Dettaglio Provvedimento di Tutela Immobile:**

**Ente:** Comune di Paese  
**Responsabile del procedimento:** Arch. Barbara Bragagnolo  
**Denominazione Immobile:** VILLA GOBBATO - DALLA RIVA  
VILLA GOBBATO - DALLA RIVA  
**Nome del Comune:** PAESE  
Paese  
**Indirizzo:** PAESE 30 (VIA MARCONI GUGLIELMO Km. SNC)  
PAESE VIA MARCONI GUGLIELMO, 30  
**Tipo di Procedimento:** art. 12, D. Lgs. 42/2004 - verifica su istanza di   
**Note Integrative:**   
**Data di Stampa:** 14/06/2017  
**Data del Provvedimento:** 08/03/2012   
**Data di Notifica:** 20/03/2012   
**Data richiesta di Trascrizione:**











[RICERCA](#)
[UTENTE](#)
[GESTIONE](#)
[STATISTICHE](#)

Sei in: [Home](#) > [Ricerca alfanumerica](#) > [Lista beni](#)

**Lista Beni**

 Scarica risultati ricerca

1 risultati

ANTEPRIMA	CODICE	ID CONTENITORE	DENOMINAZIONE	TIPO SCHEDA	LOCALIZZAZIONE	ENTE COMPETENTE	ENTE SCHEDATORE	CONDIZIONE GIURIDICA	ELENCO VINCOLI	OPERAZIONI	PRESENTE IN
	22558		Villa Gobbato-Dalla Riva	architettonica	Veneto Treviso Paese PAESE Via Guglielmo Marconi 30	S75 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia Belluno Padova e Treviso	S75 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia Belluno Padova e Treviso			 	SigecWeb BT

1 risultati

[ZOOM CARTOGRAFICO](#)
[ANAGRAFICHE PRECOMPILATE](#) 

# VINCOLI

RICERCA

Sei in: Home > Ricerca alfabetica

Lista Beni

1 risultati

ANTEPRIMA



1 risultati

ZOOM CARTOGRAFICO

## Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 agosto 2009, con il quale è stato conferito all'arch. Ugo SORAGNI l'incarico di livello dirigenziale generale di Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

VISTA la nota prot. 22121 del 3 ottobre 2011, ricevuta il 7 ottobre 2011, con la quale il Comune di Paese (Treviso) ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 42/04, la verifica dell'interesse culturale nel seguente immobile:

denominazione	VILLA GOBBATTO DALLA RIVA
provincia di	TREVISO
comune di	PAESE
proprietà	COMUNE DI PAESE (TREVISO)
sito in	VIA GUGLIELMO MARCONI
distinto al C.T.	foglio 28, particella 105;
al C.F.	foglio 6 – sezione D, particella 106;
confinanante con	foglio 28 (C.T.), particelle 95 – 108 e 864 – via Guglielmo Marconi;



Seleziona risultati ricerca    Seleziona formato    VAI

CONDIZIONE GIURIDICA	ELENCO VINCOLI	OPERAZIONI	PRESENTE IN
chitettonici			
Venezia			SigecWeb

### VINCOLI in rete



*Il Ministro dei beni e delle attività culturali  
e del turismo*

RITENUTO necessario fornire a tutte le articolazioni del Ministero un documento unitario che contenga le procedure e gli strumenti operativi per la salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenza;

VISTA la direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo concernente le procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali del 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.31 del 31/3/2014;

CONSIDERATA la necessità, evidenziata dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di rafforzare il coordinamento con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche attraverso una costante collaborazione sia a livello centrale che periferico;

RECEPITE le integrazioni concordate con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel corso delle riunioni fra i rappresentanti delle due amministrazioni;

CONSIDERATA l'opportunità di emanare una nuova direttiva di seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2011, per individuare le competenze in materia di emergenza dei nuovi uffici centrali e territoriali;

RITENUTO pertanto necessario impartire le conseguenti disposizioni agli Uffici e, in particolare, al Segretariato generale, ai Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed alle Soprintendenze;

**EMANA LA SEGUENTE  
DIRETTIVA  
AL SEGRETARIATO GENERALE  
ALLE DIREZIONI GENERALI  
AI SEGRETARIATI REGIONALI  
AGLI ISTITUTI CENTRALI, NAZIONALI  
E DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE  
E AGLI ISTITUTI PERIFERICI:**



*Il Ministro dei beni e delle attività culturali  
e del turismo*

Ministero”, già disponibile sulla rete intranet del Ministero. L’applicativo raccoglie una serie di progetti sviluppati dal Ministero, dedicando a ciascuno di essi un’area riservata, accessibile ai soggetti coinvolti tramite opportune credenziali;

2) per l’archiviazione dei dati relativi al rilievo del danno alle chiese ed ai palazzi si utilizzano i due applicativi “A-DCWeb” e “B-DPWeb”, accessibili dalla rete intranet e da quella internet tramite opportune credenziali. I due applicativi gestiscono l’archiviazione informatizzata di tutte le informazioni raccolte durante il rilievo del danno, consentendo di accedere velocemente ai risultati dei rilievi e quindi di avere informazioni immediate sullo stato di danno dell’intero patrimonio culturale e sulla stima sommaria dei costi di riparazione-rinforzo. Gli applicativi sono predisposti per l’archiviazione delle schede derivanti da diversi eventi sismici.

3) per l’archiviazione dei dati relativi al contenuto delle schede di pronto intervento sui beni rimossi, si utilizza il sistema informativo territoriale – carta del rischio, disponibile presso l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro.

Per la condivisione delle informazioni territoriali utili alla pianificazione e gestione delle emergenze di protezione civile, il Ministero, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs n.82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e nell’ambito delle intese esistenti in materia di realizzazione, gestione e sviluppo di banche dati di interesse comune collabora con il Dipartimento della protezione civile per l’interscambio e la consultazione dei dati.

A<sub>1</sub>

Data:	N progressivo:	N scheda:
-------	----------------	-----------

A<sub>2</sub> - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene componente	<input type="radio"/> Bene individuo
Denominazione bene complesso:	
Numero schede beni componenti:	Codice livello superiore:
Tipologia <input type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> canonica <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> torre <input type="checkbox"/> bene archeologico <input type="checkbox"/> altro	
Pianta <input type="radio"/> regolare <input type="radio"/> con cortili <input type="radio"/> ad ali aperte <input type="radio"/> lineare <input type="radio"/> altro	

A<sub>3</sub> - LOCALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Regione: UMBRIA	Codice Istat comune		
Provincia: PERUGIA	10054007		
Comune: CASCIA			
Località:			
Indirizzo:			
Tipo catasto:	Comune catastale:	Sezione censuaria:	
Data (anno):	Foglio:	Particelle:	Subalterno:

A<sub>4</sub> - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Sistema di riferimento: WGS84	X: 13.0709031532207	Y: 42.711858927696603
-------------------------------	---------------------	-----------------------

A<sub>5</sub> - OGGETTO

ID VincolinRete: 150842	Vincolato: <input type="checkbox"/>			
Denominazione bene: S. MARIA ASSUNTA				
Denominazione storica:				
Frazione secolo da:	Secolo da:	Frazione secolo a:	Secolo a:	Anno:
Proprietario:				
Utilizzatore:				

Misure (dal sistema VincolinRete)

Larghezza (m): 10	Lunghezza (m): 18	Altezza (m): 8
Superficie (mq): 200	Volume fuori terra (mc): 1510	

A<sub>6</sub> - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Uso	Utilizzazione temporale			Affollamento
	Continuo	Saltuario	Non utilizzato	
Cattedrale / duomo	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Chiesa parrocchiale	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Oratorio	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Santuario	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Museo	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Auditorium	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Servizi	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

A<sub>7</sub> - CARATTERISTICHE DEL SITO

In piano  Su rilievo / su cresta / su vetta  Su riporto  In pendio / su versante  Avvallamento

A<sub>8</sub> - CONTESTO URBANO E POSIZIONE

Centro urbano  Periferia urbana  Area industriale - commerciale  Area agricola  Centro storico   
 Isolata  Connessa ad altri edifici  su \_\_\_\_ lati  Altro

A<sub>9</sub> - INFRASTRUTTURE

Accesso pedonale	<input type="radio"/>	Rete viaria idonea in relazione al rischio	<input type="checkbox"/>
Accesso carrabile	<input type="radio"/>	Parcheggio nelle vicinanze	<input type="checkbox"/>
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	<input type="radio"/>	Spazi aperti a disposizione	<input type="checkbox"/>
Accesso con mezzi pesanti	<input type="radio"/>	Altro	<input type="checkbox"/>

A<sub>10</sub> - PRESENZA DI RISCHIO

	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insedimento minacciato da frana	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Insedimento in zona alluvionabile	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Insedimento soggetto a minacce di tipo industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Insedimento soggetto ad altre minacce naturali	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

A<sub>11</sub> - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

TIPOLOGIA	Num.	superficie	TIPOLOGIA	Num.	superficie
Affreschi <input type="checkbox"/>			Dipinti mobili su vario supporto	<input type="checkbox"/>	
Mosaici <input type="checkbox"/>			Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali)	<input type="checkbox"/>	
Stucchi <input type="checkbox"/>			Decorazioni plastiche mobili	<input type="checkbox"/>	
Arazzi <input type="checkbox"/>			Manufatti in carta e pergamena	<input type="checkbox"/>	
Altari / statue <input type="checkbox"/>			Reperti archeologici	<input type="checkbox"/>	
Libri / Stampe <input type="checkbox"/>			Altri	<input type="checkbox"/>	


Beni mobili contenuti (da VincolinRete): 28

A<sub>12</sub> - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Realizzata da \_\_\_\_\_

SI  NO

Presente in VincolinRete: 1 allegati fotografici

IMMAGINE FOTOGRAFICA



Le sezione anagrafica delle schede di danno per i beni immobili culturali possono essere precompilate direttamente dal sistema informativo e aggiornate con l'ispezione del sito

**SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO DEI BENI MOBILI RIMOSI**

**C<sub>1</sub>**

Data	N° progressivo	N° Scheda
------	----------------	-----------

**C<sub>2</sub> - COMPILATORE SCHEDA**

Cognome CARLO	Nome CACACE
Ente/ufficio di appartenenza ICR	
Fax	E-Mail carlo.cacace@beniculturali.it
Data di compilazione 06/09/2016	

**C<sub>3</sub> - RIFERIMENTO SCHEDA DEL DANNO ALLE CHIESE/PALAZZI**

N° Scheda	Data	Compilatore
-----------	------	-------------

**C<sub>4</sub> - LUOGO DI COLLOCAZIONE**

ID contenitore: 78	Denominazione contenitore: Oratorio della Confraternita dell'Addolorata
ID bene immobile: 2973247	Denominazione bene immobile: Oratorio della Confraternita dell'Addolorata
Tipologia: <input type="checkbox"/> chiesa <input type="checkbox"/> palazzo <input type="checkbox"/> castello <input type="checkbox"/> convento <input type="checkbox"/> altro	
Proprietà:	
Utilizzatore:	
Note:	

**C<sub>4.1</sub> - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA**

Regione: LAZIO	Codice Istat comune
Provincia: RIETI	057001
Comune: ACCUMOLI	
Località:	
Indirizzo: NR (RECUPERO PREGRESSO)	

**C<sub>5</sub> - IDENTIFICAZIONE**

ID Vir: 1782450	Codice catalogo: 00208066		
Oggetto	SAN MARCELLO		
Soggetto	SAN MARCELLO;		
Descrizione	NR (RECUPERO PREGRESSO)		
Datazione	Frazione secolo	Secolo	Anno
	Da	secc. XVII/ XVII	1590
	A		1610
Ambito culturale	AMBITO LAZIALE		
Autore			
Misure (in cm. se non specificato diversamente)	H altezza	P profondità	L larghezza
			D diametro

**C<sub>6</sub> - TIPOLOGIA**

Amovibile

Opera isolata  Serie  Frammento  Altro

**DEPOSITO DI EMERGENZA**

Denominazione: Corpo Forestale dello Stato	
Regione: LAZIO	Provincia: RIETI
Comune: CITTADUCALE	Località: CITTADUCALE
Indirizzo:	
Collocazione:	
Note:	

**INFORMAZIONI PER LABORATORIO DI RESTAURO/DEPOSITO**

STATO DI CONSERVAZIONE	<input type="radio"/> BUONO	BAGNATO <input type="checkbox"/>	URGENZA INTERVENTO	<input type="radio"/> NON URGENTE
	<input type="radio"/> SUFFICIENTE			<input type="radio"/> URGENTE
	<input type="radio"/> CATTIVO			<input type="radio"/> URGENTISSIMO
	<input type="radio"/> PESSIMO			

INDICAZIONI/PRECAUZIONI PER L'APERTURA DELL'IMBALLO

IMMAGINE FOTOGRAFICA







Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Segretariato Generale

Unità di Crisi - Coordinamento Nazionale UCCN-MiBACT

Scheda di Intervento in Loco sui Beni Mobili (ID 21)

Liste dei Beni Rimossi

27/12/2016

Data Compilazione	23/02/2017
Numero Progressivo	
Numero Scheda	001

Compilatore Scheda

Cognome	Cacace
Nome	Carlo
Ente Compilatore	Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
Ente/Ufficio di Appartenenza	
Telefono	
Fax	
E-Mail	carlo.cacace@beniculturali.it

Riferimento Scheda del Danno a Chiese/Palazzi

Numero Scheda	
Data	23/02/2017
Compilatore	

Luogo di Collocazione (Contenitore)

Denominazione	Chiesa di S. Flaviano
Tipologia	chiesa
Specificazione	

Localizzazione Geografica Amministrativa del Contenitore

N. Rif. Scheda	019
Oggetto	Base crocifisso altare
Soggetto/Titolo	
Autore	
Descrizione	
Misure	
Deposito	Corpo Forestale Dello Stato

N. Rif. Scheda	005
Oggetto	Stazioni della via Crucis
Soggetto/Titolo	
Autore	
Descrizione	Via Crucis
Misure	
Deposito	Corpo Forestale Dello Stato

N. Rif. Scheda	006
Oggetto	Statua della Madonna di Lourdes
Soggetto/Titolo	
Autore	
Descrizione	Madonna di Lourdes
Misure	

## Statistiche - Beni mobili in schede pronto intervento

Evento: Centro Italia sisma del 6 grado 24/08/2016

Regione ▾	Deposito ▾	Valutazione Intervento ▾	Numero
Lazio	Corpo Forestale Dello Stato	Intervento Generale	884
Lazio	Corpo Forestale Dello Stato	Intervento Localizzato	99
Lazio	Corpo Forestale Dello Stato	Intervento Urgente	181
Lazio	Corpo Forestale Dello Stato	Nessun Intervento	884
Lazio	Corpo Forestale Dello Stato		5
Marche	Mole vanvitelliana	Intervento Generale	478
Marche	Mole vanvitelliana	Intervento Localizzato	174
Marche	Mole vanvitelliana	Intervento Urgente	27
Marche	Mole vanvitelliana	Nessun Intervento	39
Marche	Mole vanvitelliana		5
Umbria	Spoletto-Santo chiodo	Intervento Generale	446
Umbria	Spoletto-Santo chiodo	Intervento Localizzato	182
Umbria	Spoletto-Santo chiodo	Intervento Urgente	23
Umbria	Spoletto-Santo chiodo	Nessun Intervento	253

- Una sezione della Carta del Rischio è riservata per le attività di gestione dei beni culturali recuperati da eventi calamitosi e su cui si effettueranno attività di pronto intervento nei depositi di ricovero. Il processo segue il percorso dell'opera recuperata dal luogo di prelievo fino al pronto intervento secondo uno schema preordinato in CDR

# Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Beni Culturali ▾ Vulnerabilità/Rischio ▾ Unità di Crisi ▾ Area Utenti ▾

Utente: Cacace Cacace  
Profilo: Amministratore

Beni Immobili ▸  
Contenitori/Depositi ▸  
Beni Mobili ▸  
Beni Subacquei ▸  
Centri Storici ▸

Contenitori/Depositi "C" è un sistema informativo territoriale di supporto scientifico e amministrativo agli Enti statali e territoriali preposti alla tutela del patrimonio

Contenitori/Depositi "D" è un sistema di sperimentazione e ricerca sul territorio, per la valutazione del rischio, messo a punto dall'Istituto Superiore per la Conservazione (già ICR) è un sistema di sperimentazione e ricerca sul territorio, per la valutazione del rischio di danno dei beni immobili.

Il sistema è composto da banche dati, alfanumeriche e cartografiche, in grado di esplorare, sovrapporre ed elaborare informazioni intorno ai potenziali fattori di rischio che investono il patrimonio culturale.

Per la costruzione del modello di rischio è stato adottato un approccio statistico, sulla cui base i singoli beni sono valutati come "unità" di una "popolazione statistica" di cui si mira a valutare il livello di vulnerabilità e quindi di rischio.

I Fattori di Rischio sono stati suddivisi in:


- Vulnerabilità Individuale (V), ossia una funzione che indica il livello di esposizione di un dato bene all'aggressione dei fattori territoriali ambientali
- Pericolosità Territoriale (P), ossia una funzione che indica il livello di potenziale aggressività di una data area territoriale, indipendentemente dalla presenza o meno dei beni

A tale scopo i dati inseriti nel sistema sono stati acquisiti in tempi e modalità diverse a secondo dei progetti che si sono succeduti nel corso degli anni, quindi in banca dati sono stati inseriti, attraverso le campagne di acquisizione presso le soprintendenze territoriali, beni monumentali con decreto di vincolo emessi fino al 2004 oppure con progetti di ricerca in collaborazione con varie università italiane e enti istituzionali, o con l'acquisizione del rilevamento dei danni sui beni provenienti dal terremoto delle Marche e dell'Umbria del 1997.


In tal proposito, data la disparità delle fonti di acquisizione, si sottolinea che i dati presenti nel sistema non sono certificati e ovviamente non sono esaustivi di tutti i beni presenti sul territorio.

## Gestione Beni Immobili

Ant. ▾	Num ▾	Id ▾	Denominazione ▾	Region... ▾	Provinc... ▾	Comun... ▾	Località... ▾	Indirizz... ▾	Tipo Sc... ▾	Tipo Be... ▾	Interess... ▾
	4	198942	ANFITEATRO DI ANCONA ...	Marche	Ancona	Ancona		VIA DEL...	Monume...	anfiteatro	Di intere...
	5	222036	ANFITEATRO DI ANCONA ...	Marche	Ancona	Ancona		VIA DEL...	Monume...	anfiteatro	Di intere...
	6	64904	ANFITEATRO DI ANCONA ...	Marche	Ancona	Ancona		VIA BIR...	Monume...	anfiteatro	Di intere...
	7	126051	Arco Clementino	Marche	Ancona	Ancona	Ancona	Lungom...	Architett...	arco	Di intere...
	9	62298	ARCO DI TRAIANO	Marche	Ancona	Ancona			Monume...	arco	Di intere...
	60	211269	Chiesa del Gesù	Marche	Ancona	Ancona	Ancona	Piazza ...	Architett...	chiesa	Di intere...
	67	71080	CHIESA DEL SS SACRAM...	Marche	Ancona	Ancona		CORSO...	Architett...	chiesa	Di intere...
	71	64227	Chiesa di S. Ciriaco	Marche	Ancona	Ancona	Ancona	Piazzale...	Architett...	chiesa	Di intere...
	73	57687	Chiesa di S. Domenico	Marche	Ancona	Ancona	Ancona	Piazza d...	Architett...	chiesa	Di intere...
	74	126053	Chiesa di S. Filippo Neri	Marche	Ancona	Ancona	Ancona	Piazza d...	Architett...	chiesa	Di intere...
	85	90246	Chiesa di S. Maria della Pia...	Marche	Ancona	Ancona	Ancona	Piazza ...	Architett...	chiesa	Di intere...
	88	221286	Chiesa di S. Maria (Portono...	Marche	Ancona	Ancona	Portonovo		Architett...	chiesa	Di intere...
	121	172688	EDIFICIO A (EX FORESTE...	Marche	Ancona	Ancona			Architett...	foresteria	Di intere...
	122	71291	EDIFICIO B (EX FORESTE...	Marche	Ancona	Ancona			Architett...	foresteria	Di intere...







- Per le operazioni di intervento sui beni mobili e la gestione dei depositi e dei laboratori temporanei, l'unità operativa si avvarrà del supporto tecnico e scientifico delle soprintendenze e degli istituti centrali del Ministero (Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, Opificio delle Pietre Dure e Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario).
- L'aggiornamento del sistema informatico territoriale dell'ICR (Carta del Rischio), accessibile via web, risulta assolutamente indispensabile al fine di consentire il monitoraggio della consistenza dei beni presenti nei depositi e delle attività di pronto intervento sia all'UCCN-MiBAC che a tutti i soggetti abilitati e consentirà, attraverso opportune abilitazioni, anche ai possessori-proprietari o detentori dei beni di avere informazioni sulla dislocazione dei beni di loro pertinenza e sulle eventuali attività di pronto intervento a cui sono sottoposti.
- Tale procedura consentirà una tracciabilità continua dei beni ed un aggiornamento in tempo reale dello stato di avanzamento delle attività di pronto intervento.
- Il coordinatore dell'unità operativa garantirà l'aggiornamento continuo del sistema informativo relativamente ai beni presenti presso i depositi ed il laboratorio.

# Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Beni Culturali ▾ Vulnerabilità/Rischio ▾ Unità di Crisi ▾ Area Utenti ▾

Utente: Cacace  
Profilo: Amminis

## Gestione Beni Immobili


Ant.∞	Num ∞	Id ∞	Denominazione ∞	Region.∞	Provinc.∞	Comun.∞	Località.∞	Indirizz.∞	Tipo Sc.∞	Tipo Be.∞	Interess.∞	Contenitor.∞	N.Beni ∞	N.Part
	113	31223	C.D. TEMPIETTO	Umbria	Perugia	Norcia			Architett...	tempietto	Di intere...	Il Tempietto		0
	114	151522	chiesa dei SS. Ansovino e ...	Umbria	Perugia	Norcia	Pescia	via princ...	Architett...	chiesa	Di intere...	Chiesa dei ...	98	0
	115	118747	Chiesa dei SS. Giovanni Ba...	Lazio	Rieti	Accumoli	Poggio ...	Poggio ...	Architett...	chiesa	Di intere...	Chiesa dei ...	29	0
	116	171316	Chiesa dei SS. Lorenzo e R...	Lazio	Rieti	Amatrice			Architett...	chiesa	Di intere...	Chiesa dei ...	33	0
	117	154763	Chiesa dei SS. Quirico e Gi...	Lazio	Rieti	Cittareale			Architett...	chiesa	Di intere...	Chiesa dei ...	20	0
	118	118744	Chiesa del Cimitero	Lazio	Rieti	Accumoli	Terracino		Architett...	chiesa	Di intere...	Chiesa del ...	8	0
	119	211759	Chiesa del Crocifisso	Umbria	Perugia	Norcia	- Fraz: C...	VIA DEL...	Architett...	chiesa	Di intere...	Chiesa del ...	21	0
	120	217228	Chiesa della Concezione	Lazio	Rieti	Amatrice	VIA	Antonio ...	Architett...	chiesa	Di intere...	Chiesa dell...	63	0
	121	119943	CHIESA DELLA CONFRAT...	Umbria	Perugia	Norcia			Architett...	chiesa	Di intere...	CHIESA DE...	6	0
	122	88195	Chiesa della Madonna Add...	Umbria	Perugia	Cascia	Maltignano	Località ...	Architett...	chiesa	Di intere...	RESTI DI E...		0
	123	88195	Chiesa della Madonna Add...	Umbria	Perugia	Cascia	Maltignano	Località ...	Architett...	chiesa	Di intere...	Chiesa dell...	15	0
	124	158028	chiesa della Madonna del C...	Lazio	Rieti	Amatrice	Musicchio	Fraz. M...	Architett...	chiesa	Di intere...			0
	125	105718	Chiesa della Madonna del ...	Lazio	Rieti	Amatrice	STRAD...	SP20 180	Architett...	chiesa	Di intere...	Chiesa dell...	27	0
	126	208613	Chiesa della Madonna della...	Umbria	Perugia	Norcia	Norcia	Via Giac...	Architett...	chiesa	Di intere...	FONTANA		0

1 / 2 Beni

1 - 200 di 395

Mappa Legenda

- Punti di interesse
- Autostrade
- Strade Principali
- Strade Secondarie
- Strade Locali
- Ferrovie
- Ponti
- Beni Culturali
  - Beni Immobili (puntuali)
  - Beni Immobili (lineari)
  - Beni Immobili (poligonali)
  - Contenitori
  - Depositi
  - Beni Mobili
  - Beni Subacquei (puntuali)
  - Beni Subacquei (poligonali)
- Vulnerabilità/Rischio
  - Eventi Critici
  - Vuln. Archeol. Globale
  - Vuln. Architett. Globale
  - Vuln. Architett. Strutturale
  - Vuln. Architett. Superficiale
  - Vuln. Sismica RPA
  - Rischio Sismico RPA
- INGV
  - Pericol. Sismica
- S'Art
  - Stabilità statico-strutt.
  - Velocità spostam. suolo e strutture



# Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Beni Culturali ▾ Vulnerabilità/Rischio ▾ Unità di Crisi ▾ Area Utenti ▾

Utente: Cacace Cacace

Profilo: Amministratore

## Gestione Beni Mobili



Ant.:	Num	Id	Denomi.:	Region.:	Provinc.:	Comun.:	Località.:	Indirizz.:	Tipo Sche.:	Tipo Be.:	Contenitore	Nctn	N.S.Acc.:	S.A.:	S.P.:	S.R.:	
	51	18131	ampollina	Lazio	Rieti	Amatrice		Frazione...	Opere/ogge...		Chiesa di S. Mi...		007B - 2...	1	1	0	
	52	212	angeli	Umbria	Perugia	Cascia	Maltigna...	Località ...	Opere/ogge...	statua	Chiesa di S. M...	00040789		0	0	0	
	53	7121	angeli	Umbria	Perugia	Cascia	Serviglio	Località ...	Opere/ogge...	statua		00150112		0	0	0	
	54	4731	angeli c...	Umbria	Perugia	Norcia	Piano di ...	NR (rec...	Opere/ogge...	sportello		00149657		0	0	0	
	55	1228	angelo	Umbria	Perugia	Norcia	Piediripa...	NR (rec...	Opere/ogge...	dipinto		00040031		0	0	0	
	56	4795	angelo	Umbria	Perugia	Norcia	Piano di ...	NR (rec...	Opere/ogge...	rilievo		00149723		0	0	0	
	57	5936	angelo	Lazio	Rieti	Amatrice	Cossara...	NR (rec...	Opere/ogge...			00519940		0	0	0	
	58	6059	angelo	Lazio	Rieti	Amatrice	Cossara...	NR (rec...	Opere/ogge...			00519941		0	0	0	
	59	7794	angelo	Umbria	Perugia	Norcia		Piazza ...	Opere/ogge...	rilievo	La Castellina	00150896		0	0	0	
	60	4744	angelo	Umbria	Perugia	Norcia	Piano di ...	NR (rec...	Opere/ogge...	rilievo		00149722		0	0	0	
	61	1487	angelo	Umbria	Perugia	Norcia		piazza ...	Opere/ogge...	dipinto	Chiesa di S. A...	00006126		0	0	0	
	62	1227	angelo	Umbria	Perugia	Norcia	Piediripa...	NR (rec...	Opere/ogge...	dipinto		00040030		0	0	0	
	63	20386	Angelo	Umbria	Perugia	Norcia		Frazione...	Opere/ogge...		Chiesa di S. A...		008 - 20...	1	0	0	
	64	8768	angelo a...	Umbria	Perugia	Norcia		Piazza ...	Opere/ogge...	statuetta	La Castellina	00150885		0	0	0	

1 / 11 200 Beni

1 - 200 di 2186 Beni

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

**VINCOLI in rete**

RICERCA | UTENTE | GESTIONE | STATISTICHE

Sei in: Home > Lista Beni

Lista Beni

Scarica totale risultati | Seleziona formato | VAI | Scarica risultati pagina | Seleziona formato | VAI

1 - 20 di 239 risultati

ANTEPRIMA	CODICE	DENOMINAZIONE	TIPO SCHEDA	LOCALIZZAZIONE	ENTE COMPETENTE	ENTE SCHEDATORE	CONDIZIONE GIURIDICA	ELENCO VINCOLI	OPERAZIONI	PRESENTE IN
	5026	Mulino di Capodaqua	architettonica	Marche Ascoli Piceno Arquata del Tronto C.da Capodaqua n.d.	S03 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche	S03 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche	proprietà privata			SigecWeb
	5028	Mulino Nobili	architettonica	Marche Ascoli Piceno Arquata del Tronto	S03 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche	S03 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche	proprietà privata			SigecWeb
	5032	Mulino Pescara 1*	architettonica	Marche Ascoli Piceno Tronto Fra						
	5034	Mulino Petrucci	architettonica	Marche Ascoli Piceno Tronto Via						

Regione Lazio  
Provincia RI

Elenchi creati dal sistema e trasmesse alle squadre di recupero

Monumenti (sopra) e opere d'arte (a sinistra) presenti nel database ministeriale e in VIR

Anteprima	Codice	Denominazione	Tipo scheda	Localizzazione	Ente Competente	Ente Schedatore	Condizione Giuridica	Presenza Vincoli	Presente In	nome contenitore	collocazione
	2070730	campanello d'altare	opera e oggetto d'arte	Lazio Rieti Accumoli POGGIO CASOLI NR (recupero pregresso)	S168 Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Lazio (con esclusione della città di Roma)	S50 Soprintendenza per i beni artistici e storici del Lazio	proprietà ente religioso cattolico	No	Sigec (12 00208528)	Chiesa dei SS. Giovanni Battista e Lucia	armadio
	2070731	stauroteca	opera e oggetto d'arte	Lazio Rieti Accumoli POGGIO CASOLI NR (recupero pregresso)	S168 Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Lazio (con esclusione della città di Roma)	S50 Soprintendenza per i beni artistici e storici del Lazio	proprietà ente religioso cattolico	No	Sigec (12 00208529)	Chiesa dei SS. Giovanni Battista e Lucia	armadio
	2070838	acquasantiera	opera e oggetto d'arte	Lazio Rieti Accumoli MACCHIA NR (recupero pregresso)	S168 Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Lazio (con esclusione della città di Roma)	S50 Soprintendenza per i beni artistici e storici del Lazio	proprietà ente religioso cattolico	No	Sigec (12 00704200)	Chiesa dei SS. Giovanni Battista e Lucia	controfacciata destra

	Vir: 2387016 Sigec (12 00519755 - 1)	mostra di portale	opera e oggetto d'arte	Lazio Rieti Amatrice NR (recupero pregresso)	S168 Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Lazio (con esclusione della città di Roma)	proprietà ente pubblico territoriale	Chiesa di S. Francesco (facciata)	Basamento con tasselli a punta di diamante, plinto, colonne a tortiglione (treccia a diamante), anello centrale, capitello di destra con volatili affrontati, guglie su cariatidi.	pietra arenaria/scultura  altezza: 11 metri; larghezza: 0.4 metri; profondità: 0.25 metri
	Vir: 2387017 Sigec (12 00519755 - 2)	imposta di portale	opera e oggetto d'arte	Lazio Rieti Amatrice NR (recupero pregresso)	S168 Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Lazio (con esclusione della città di Roma)	proprietà ente pubblico territoriale	Chiesa di S. Francesco (facciata)	Sguancio a gradoni con tre colonnine - due lisce, una a linee spezzate nel primo registro e a linee spezzate e fogliette, nel secondo - anello centrale a fogliette lanceolate o a denti, capitelli.	pietra arenaria/scultura  altezza: 9 metri; profondità: 1 metri
	Vir: 2388146 Sigec (12 00519755 - 3)	archivolto di portale	opera e oggetto d'arte	Lazio Rieti Amatrice NR (recupero pregresso)	S168 Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Lazio (con esclusione della città di Roma)	proprietà ente pubblico territoriale	Chiesa di S. Francesco (facciata)	Stipiti: girali vegetali a rosette intervallati da fogliette lanceolate; a destra in basso, cantaro; bucranio terminale; mensole con teste antropomorfe; agnello mistico nell'architrave.	pietra arenaria/scultura  altezza: 7 metri; larghezza: 3 metri; profondità: 0.3 metri
	Vir: 2388147 Sigec (12 00519755 - 4)	cariatidi	opera e oggetto d'arte	Lazio Rieti Amatrice NR (recupero pregresso)	S168 Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Lazio (con esclusione della città di Roma)	proprietà ente pubblico territoriale	Chiesa di S. Francesco (facciata)	Cariatide in forma di genietto dai tratti grotteschi: occhi oblungi, naso schiacciato, narici larghe, bocca contratta. Leone ringhiante.	pietra arenaria/scultura
	Vir: 2387337 Sigec (12 00519755 - 5)	angeli	opera e oggetto d'arte	Lazio Rieti Amatrice NR (recupero pregresso)	S168 Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Lazio (con esclusione della città di Roma)	proprietà ente pubblico territoriale	Chiesa di S. Francesco (facciata)	Da sinistra: angelo musicante; angelo con violino; angelo indicante.	muratura/pittura



Sistema VincoliInRete: Lista Beni




Foto recupero

Attraversando le diverse informazioni è facilitato il riconoscimento dell'oggetto


Anteprima	Codici	Denominazione	Tipo scheda	Localizzazione	Ente Competente	Condizione Giuridica	Nome contenitore e collocazione specifica	Descrizione	Materie, tecniche e misure
	Vir: 2390511 Sigec (12 00174487) CartaRischio (11139)	Cristo crocifisso	opera e oggetto d'arte	Lazio Rieti Amatrice Villa San Lorenzo (frazione) NR (recupero pregresso)	S168 Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Lazio (con esclusione della città di Roma)	proprietà ente religioso cattolico	Chiesa di S. Lorenzo (parete sinistra)	NR (recupero pregresso)	legno/scultura

	Vir: 2387717 Sigec (12 00174546)	pisside							
	Vir: 2388169 Sigec (12 00174547)	San Giuseppe							

Anteprima	Codici	Denominazione	Tipo sc
	Vir: 2389128 Sigec (12 00174528)	corona	opera e og d'arte
		per oli santi	opera e og d'arte


Gli oggetti rimossi sono identificati con il loro numero di catalogo






L'immagine presente nel Catalogo è fondamentale per l'individuazione (e la futura ricostruzione) di elementi distrutti







11 00072917

11 00072917-CASTELSANTANGELO SUL NERA# legno/ intaglio/ pittura/ doratura# sec. XVII# bottega marchigiana# proprietà

8 / 53





# Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio

Beni Culturali ▾ Vulnerabilità/Rischio ▾

Scheda Compilatore Allegati

Scegli i file



< Precedente Apri in una nuova tab Successiva >



## Scheda Accompagnamento



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo  
SECRETARIATO GENERALE  
UNITA' DI CRISI - COORDINAMENTO NAZIONALE UCCN-MIBAC

C1 - SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO DEI BENI MOBILI RIMOSI  
Data 06/09/2016 N° progressivo 119 N° Scheda 208066

C2 - COMPILATORE SCHEDA  
Cognome DI CAROLA PIRELLA Nome FEDERICA  
Ente/ufficio di appartenenza SARDEGNA PROMOCIONE LITICA  
☎ 09 21659623 Fax E-Mail

C3 - RIFERIMENTO SCHEDA DEL DANNO ALLE CHIESE / PALAZZI  
N° Scheda Data Compilatore

C4 - LUOGO DI COLLOCAZIONE (CONTENITORE)  
Denominazione bene: CHIESA MADONNA DELLA MISERICORDIA  
Tipologia:  chiesa  palazzo  castello  convento  altro  
Proprietà: COIUSONE  
Utilizzatore: DIOCESI / COIUSONE

C5 - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA DEL CONTENITORE  
Regione SARDEGNA Indirizzo  
Provincia RIETI Istat  
Comune ACCIOLI Istat  
Località Istat  
Sezione censuaria N° complesso o aggregato N° edificio

C6 - IDENTIFICAZIONE  
Oggetto STATUA  
Soggetto A. BATE  
Descrizione STATUA DI S. MARCELLO / LEGNO VOLGARE \*  
Datazione anno XVIII secolo epoca  
Ambito culturale  
Autore  
Misure (in cm.) H altezza # profondità L larghezza Ø diametro  
195 cm 180 cm

C7 - TIPOLOGIA  
Attornibile  Inamovibile   
Opera isolata  Serie  Frammento

INFORMAZIONI PER LABORATORIO DI RESTAURO/DEPOSITO  
STATO DI CONSERVAZIONE  BUONO  SUFFICIENTE  CATTIVO  PESSIMO BAGNATO  URGENZA INTERVENTO  NON URGENTE  URGENTE  URGENTISSIMO

INDICAZIONI/PRECISAZIONI PER L'APERTURA DELL'IMBALLO  
CON SCHEMATO - RIMBORSO TRA LA SARDEGNA E L'OPRATORIO DELLA CONTRAORMA  
v. pag 9

Mesa

nto (ID: 45)



# VINCOLI *in* rete

RICERCA

UTENTE

GESTIONE

STATISTICHE

Sei in: [Home](#) > [Ricerca contenitori](#) > [Risultati ricerca](#) > [Dettaglio contenitore](#)

## Dettaglio contenitore

Id	78
Codice Sigec	1467381747305
Codice CartaRischio	
Denominazione	Oratorio della Confraternita dell'Addolorata
Ente schedatore	ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
Ente competente	-
Tipologia	oratorio
Qualificazione	
Regione	Lazio
Provincia	Rieti
Comune	Accumoli
Località	
Indirizzo	via Roma
Condizione giuridica	
Proprietario	
Telefono proprietario	

### Collegamenti verso altri sistemi

### Immagini e fotografie

▶ [\[Carica un nuovo allegato\]](#)



### Immagini e fotografie dell'immobile associato



### Schede collegate

- ▶ [Visualizza immobile associato](#)
- ▶ [Ricerca schede contenute \(12\)](#)





# DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

	1781335 12 00208065	Cristo crocifisso	Opere/oggetti d'arte	crocifisso	Lazio Rieti Accumoli NR (recupero pregresso)	Oratorio della Confraternita dell'Addolorata	S321 Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le provincie di Frosinone, Latina e Rieti		detenzione ente pubblico territoriale		SigecWeb CdR
	1782173 12 00208063	croce; calice eucaristico; protomi cherubiche; Sacro Cuore di Maria	Opere/oggetti d'arte	decorazione plastico-pittorica	Lazio Rieti Accumoli NR (recupero pregresso)	Oratorio della Confraternita dell'Addolorata	S321 Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le provincie di Frosinone, Latina e Rieti		detenzione ente pubblico territoriale		SigecWeb CdR
	1782450 12 00208066	San Marcello	Opere/oggetti d'arte	scultura	Lazio Rieti Accumoli NR (recupero pregresso)	Oratorio della Confraternita dell'Addolorata	S321 Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le provincie di Frosinone, Latina e Rieti		detenzione ente pubblico territoriale		SigecWeb CdR
	1782547 12 00208067	Santa martire	Opere/oggetti d'arte	scultura	Lazio Rieti Accumoli NR (recupero pregresso)	Oratorio della Confraternita dell'Addolorata	S321 Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le provincie di Frosinone, Latina e Rieti		detenzione ente pubblico territoriale		SigecWeb CdR
	1783074 12 00208061	stalli del coro	Opere/oggetti d'arte		Lazio Rieti Accumoli NR (recupero pregresso)	Oratorio della Confraternita dell'Addolorata	S321 Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le provincie di Frosinone, Latina e Rieti		detenzione ente pubblico territoriale		SigecWeb CdR



1781335  
12  
00208065

Cristo crocifisso

Opere/oggetti  
d'arte

crocifisso

Lazio Rieti Accumoli NR  
(recupero pregresso)

Oratorio della  
Confraternita  
dell'Addolorata

S321 Soprintendenza Archeologia E  
arti e Paesaggio per le provincie di  
Frosinone, Latina e Rieti



1782173  
12  
00208063

croce; calice eucaristico; protomi  
cherubiche; Sacro Cuore di Maria

Opere/oggetti  
d'arte



1782450  
12  
00208066

San Marcello

Opere/oggetti  
d'arte



1782547  
12  
00208067

Santa martire

Opere/oggetti  
d'arte



1783074  
12  
00208061

stalli del coro

Opere/oggetti  
d'arte



1783203  
12  
00208062

cassa d'organo

Opere/oggetti  
d'arte



1784488  
12  
00208071

San Vincenzo Ferrer

Opere/oggetti  
d'arte



SBAS RM 176765.jpg

Immagine 4 di 12




za Archeologia E  
r le provincie di  
Rieti



< Precedente Apri in una nuova tab Successiva >



**Recuperato dall'Oratorio della Confraternita. Confronto tra la foto del recupero e la scheda lccd su vincoli in rete**





# VINCOLI *in* rete

RICERCA

UTENTE

GESTIONE

STATISTICHE

Sei in: [Home](#) > [Ricerca contenitori](#) > Risultati ricerca

## Lista Contenitori

Scaric

1 risultati

ANTEPRIMA	ID	ID IMMOBILE	DENOMINAZIONE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	TIPO
	78	<a href="#">2973247</a>	Oratorio della Confraternita dell'Addolorata	Lazio	Rieti	Accumoli	oratorio

1 risultati

# Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Beni Culturali ▾ Vulnerabilità/Rischio ▾ Unità di Crisi ▾ Area Utenti ▾

Utente: Cacace Cacace  
Profilo: Amministratore

## Modifica Scheda di Intervento in Loco (ID: 3)



Scheda   Rif. Scheda Danni Chiesa/Palazzo   Compilatore   Coperture in loco   **Allegati**

Scegli i file

### Immagini (con preview):



### Altri allegati:

# Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Beni Culturali ▾ Vulnerabilità/Rischio ▾ Unità di Crisi ▾ Area Utenti ▾

## Modifica Contenitore (ID: 1157)

Anagrafica

Geolocalizzazione

Ambiente Esterno

Allegati

Scegli i file

Documentazione fotografica del contenitore

## Immagini (con preview):



## Altri allegati:



< Precedente Apri in una nuova tab Successiva >



### Chiesa di S. Andrea



# Carta del Rischio

Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Beni Culturali ▾ Vulnerabilità/Rischio ▾ Unità di Crisi ▾ Area Utenti ▾

Utente: Cacace Cacace  
Profilo: Amministratore

## Dettaglio Contenitore (ID: 1157)



Anagrafica Geolocalizzazione Ambiente Esterno Allegati Beni Mobili Contenuti

Nu.:	Denominazione	Descrizione	Tipo Bene	Tipo Scheda	Stato Conservazione	Operazi...
1	acquamanile	Entro un piccolo arco è collo...	acquamanile	Opere/oggetti d'arte	discreto	
2	acquasantiera	Su un basamento quadrang...	acquasantiera	Opere/oggetti d'arte	discreto	
3	angeli che sorreggono un ca...	Dipinto raffigurante l'eucaristi...	stendardo	Opere/oggetti d'arte	mediocre	
4	anta di armadietto per oli santi	Lo sportello a muro, dipinto c...	anta di armadietto per oli santi	Opere/oggetti d'arte	mediocre	
5	armadio	Il mobile si compone di sport...	armadio	Opere/oggetti d'arte	mediocre	
6	borsa del corporale	Busta per corporale. Fettucci...	borsa del corporale	Opere/oggetti d'arte	mediocre	
7	borsa del corporale	Busta di corporale. Gallone i...	borsa del corporale	Opere/oggetti d'arte	buono	
8	borsa del corporale	Busta per corporale. Gallone...	borsa del corporale	Opere/oggetti d'arte	buono	
9	borsa del corporale	Borsa per corporale. Galloni ...	borsa del corporale	Opere/oggetti d'arte	mediocre	
10	campana	campana in bronzo fuso	campana	Opere/oggetti d'arte		
11	campana	La campana completa di bat...	campana	Opere/oggetti d'arte	discreto	
12	campana	Campana completa di batoc...	campana	Opere/oggetti d'arte	discreto	
13	campana	Campana completa di batoc...	campana	Opere/oggetti d'arte	discreto	

Elenco delle schede dei beni mobili contenuti

Ogni opera recuperata è dotata di scheda di accompagnamento

**Carta del Rischio**  
Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Beni Culturali ▾ Vulnerabilità/Rischio ▾ Unità di Crisi ▾ Area Utenti ▾ Utente: Cacace Cac...  
Profilo: Amministrato

### Gestione Schede di Accompagnamento

Ant.:	Id Ben.:	Princi.:	Bene Mobile	Nctn Be.:	Contenitor.:	Region.:	Provinc.:	Comun.:	Località.:	Deposito E.:	Comune D.:	Evento	Num. Sche.:	Data Rec.:	Operazioni
	20405	SI	Madonna con Bam...		Chiesa di S...	Umbria	Perugia	Norcia		Spoleto-Sa...	Spoleto	Centro Itali...	026	08-11-2016	
	20390	SI	Madonna con Bam...		Chiesa di S...	Umbria	Perugia	Norcia		Spoleto-Sa...	Spoleto	Centro Itali...	012	16-12-2016	
	20387	SI	Madonna con Bam...		Chiesa di S...	Umbria	Perugia	Norcia		Spoleto-Sa...	Spoleto	Centro Itali...	009	16-12-2016	
	20389	SI	Madonna con Bam...		Chiesa di S...	Umbria	Perugia	Norcia		Spoleto-Sa...	Spoleto	Centro Itali...	011	16-12-2016	
	20385	SI	Madonna con Bam...		Chiesa di S...	Umbria	Perugia	Norcia		Spoleto-Sa...	Spoleto	Centro Itali...	007	16-12-2016	
	20388	SI	Madonna di Loreto, ...		Chiesa di S...	Umbria	Perugia	Norcia		Spoleto-Sa...	Spoleto	Centro Itali...	010	16-12-2016	

Con indicazione della data di recupero

## Gestione Schede di Pronto Intervento Beni Mobili

Ant.:	Num	Id	Bene	Nctn Be.:	Contenitor.:	Tipo Sche.:	Region.:	Provinc.:	Comun.:	Località	Deposito E.:	Comune D.:	Evento	Valutaz. Int.:	Temp. Inter.:	Data Uscit.:	Schede Se.:	Op
	1	302	Madonna c...		Chiesa di S...	Tessuti	Umbria	Perugia	Norcia		Spoletto-Sa...	Spoletto	Centro It...	Intervento ...		07-04-2017	SI	
	2	331	paliotto (gra...	00153379	Chiesa di S...	Legno, tavo...	Umbria	Perugia	Norcia		Spoletto-Sa...	Spoletto	Centro It...	Intervento L...	A lungo ter...	05-09-2017	NO	
	3	411	Croce tra d...		Chiesa di S...	Tele	Umbria	Perugia	Norcia		Spoletto-Sa...	Spoletto	Centro It...	Intervento ...	A lungo ter...	17-07-2017	NO	
	4	2635	Ecce Homo		Chiesa di S...	Tele	Umbria	Perugia	Norcia		Spoletto-Sa...	Spoletto	Centro It...	Intervento ...	A lungo ter...	02-04-2019	NO	
	5	2636	mostra d'alt...	00153377	Chiesa di S...	Legno, tavo...	Umbria	Perugia	Norcia		Spoletto-Sa...	Spoletto	Centro It...	Intervento ...	A lungo ter...		NO	
	6	2641	Cristo crocif...	00153374	Chiesa di S...	Legno, tavo...	Umbria	Perugia	Norcia		Spoletto-Sa...	Spoletto	Centro It...	Intervento ...	A lungo ter...		NO	
	7	2642	Cristo porta...	00015109	Chiesa di S...	Legno, tavo...	Umbria	Perugia	Norcia		Spoletto-Sa...	Spoletto	Centro It...	Intervento ...	A lungo ter...	09-04-2019	NO	
	8	2643	Ecce Homo	00015120	Chiesa di S...	Legno, tavo...	Umbria	Perugia	Norcia		Spoletto-Sa...	Spoletto	Centro It...	Intervento ...	A lungo ter...	09-04-2019	NO	
	9	2644	sportello di ...		Chiesa di S...	Legno, tavo...	Umbria	Perugia	Norcia		Spoletto-Sa...	Spoletto	Centro It...	Intervento ...	A lungo ter...	09-04-2019	NO	
	10	2645	sportello di ...		Chiesa di S...	Legno, tavo...	Umbria	Perugia	Norcia		Spoletto-Sa...	Spoletto	Centro It...	Intervento ...	A lungo ter...		NO	
	11	2675	San Luigi G...	00153383	Chiesa di S...	Tele	Umbria	Perugia	Norcia		Spoletto-Sa...	Spoletto	Centro It...	Intervento ...	A medio ter...	16-04-2019	SI	
	12	2983	Sant'Andrea	00153381	Chiesa di S...	Legno, tavo...	Umbria	Perugia	Norcia		Spoletto-Sa...	Spoletto	Centro It...	Intervento L...			NO	

Elenco delle schede di pronto intervento sui beni recuperati dalla Chiesa di Sant'Andrea  
Con informazioni dettagliate di sintesi

### Dettaglio Scheda Pronto Intervento Bene Mobile (ID: 302)

Dati Riferimento	Redattore/Revisore	Stato Conservazione	Allegati	Schede Accompagnamento	Calcolo Danno
<b>BENE MOBILE</b>					
ID	20405	Contenitore	Chiesa di S. Andrea		
Denominazione	Madonna con Bambino	Descrizione	scultura lignea polimaterica		
Comune (Prov)	Norcia (PG)	Indirizzo	frazione Campi, via Entedia 1		
Misure	altezza 150 cm; larghezza 32 cm; profondità 55 cm				
Tipo Scheda Pronto Intervento	Tessuti	Data Entrata Laboratorio	23-02-2017		
Collocazione nel deposito di emergenza	In mostra Tesori della Valnerina alla Rocca di Spoleto fino al 31 ottobre 2017.	Data Uscita Laboratorio	07-04-2017		
Data Inserimento	10-02-2020				

Sezione della scheda

## Dettaglio Scheda Pronto Intervento Bene Mobile (ID: 302)

Dati Riferimento   Redattore/Revisore   Stato Conservazione   Allegati   Schede Accompagnamento   Calcolo Danno

Struttura di sostegno/supporto secondario   **Supporto primario**   Segno grafico   Cornice

Presente

Materiali Costitutivi

Seta, filato metallico, cotone, lino.

Note:

Supporto: originale e/o ausiliario

originale

Tipologia Danno	Localizzazione Danno	Diffusione	Pregresso	Note
Macchie di umidità	Pieghe del manto	bassa	No	
Macchie di varia natura	Nella zona centrale del manto che appoggia sulla testa della statua	bassa	No	
Altro: Danni pregressi	sul manto, sulla cuffietta, sulle zone frontali della veste in seta della Madonna, su tutta la veste del Bambino	medio-bassa	Sì	

Informazioni di dettaglio sull'intervento di messa in sicurezza



**Modifica Scheda di Pronto Intervento Bene Mobile (ID: 302)**

Dati Riferimento   Redattore/Revisore   Stato Conservazione   Allegati   Schede Accompagnamento   Calcolo Danno

Diffusione del danno (%)	N. Occorrenze (di danno pregresso)	% Occorrenze pesate (di danno pregresso)
0-20	4 (1)	73 (18)
20-40	1 (1)	27 (27)
40-60	0 (0)	0 (0)
60-80	0 (0)	0 (0)
80-100	0 (0)	0 (0)

<b>Valutazione complessiva degli interventi</b>	Intervento Generale ▼
<b>Tempistica degli interventi calcolata</b>	A lungo termine
<b>Tempistica degli interventi scelta</b>	Seleziona Tempistica degli interventi ▼
<b>Osservazioni</b>	Una volta che l'opera verrà ricollocata in deposito, è consigliabile conservare il manto arrotolato su un tubo, interponendo carta valina non acida, in modo da

A fine intervento vengono stimati le percentuali di diffusione di del danno distinguendo tra danno già presente e quello derivante dal terremoto e una sintesi di valutazione complessiva degli interventi e della relativa tempistica e osservazioni del restauratore



Infine si effettua la stampa del frontespizio che verrà allegato all'imballaggio dell'opera in modo che si possano avere informazioni quando verranno effettuati i successivi interventi di restauro



**LEGNO, TAVOLE E SCULTURE LIGNEE**

Evento	Centro Italia sisma del 6 grado 24/08/2016
Data evento	24-08-2016
Contenitore di provenienza	Oratorio della Confraternita dell'Addolorata
Regione	Lazio
Comune (Provincia)	Accumoli (RI)
Localizzazione	Accumoli
Indirizzo	via Roma
Deposito di emergenza	Corpo Forestale Dello Stato
Comune (Provincia)	Cittaducale (RI)
Indirizzo	via Francesco Senese 1
ID Oggetto	3932
Oggetto	San Marcello
Codice Catalogo	12-00208066--
Misure	altezza 161 cm; larghezza 75 cm; profondità 70 cm
Collocazione	D7d
ID Scheda Pronto intervento	1788
N. Schede Accompagnamento	019
Date di recupero	06-09-2016
Note	



**TIPOLOGIA INTERVENTO**


Intervento Generale

**URGENZA INTERVENTO**

Data redazione Redattore

Alessandro Lugari

- Contenuti
- Contenitori
  - Limiti regionali ISTAT 2015
  - Limiti provinciali ISTAT 2015
  - Località abitate ISTAT 2011
  - Limiti ISTAT 2015 comuni interessati dal sisma
  - Immagini



VINCOLI in rete



Vincoli archeologici (Carta dei Rischio)

- Aree archeologiche
- ICCD - Aerofototeca Nazionale
  - RAF\_822\_111891
  - RAF\_822\_111892
  - RAF\_822\_111893
- Vulnerabilità/Rischio
  - Vuh. Archeologica Globale
  - Vuh. Architettonica Globale
  - Vuh. Architettonica Strutturale
  - Vuh. Architettonica Superficiale
  - Vulnerabilità Sismica (RPA)
  - Rischio Sismico (RPA)
- Altri dati culturali
  - Segnalazioni App
- Rischio idrogeologico PCN
  - RAI - Rischio idrogeologico
- ECR
- CRATERE SISMIA A...DOT 2016 P...

Legenda di Rischio idrogeologico PCN  
PAI - Rischio idrogeologico

Scale = 1:867x



Mappa

Legenda

- Ortofoto a colori anno 2008 con relative date del volo - Regioni Lazio e Umbria
- Ortofoto a colori anno 2008 - Regioni Lazio e Umbria

e Umbria

- Layer KML
  - perimetrazioni\_macerie\_amatrice.kml
- Limiti amministrativi
  - Regioni
  - Province
  - Comuni
- Cartografia di base
  - Aree Verdi
  - Aree Edificate
  - Idrografia
  - Punti di interesse
  - Autostrade
  - Strade Principali
  - Strade Secondarie
  - Strade Locali
  - Ferrovie
  - Ponti
- Beni Culturali
  - Beni Immobili (puntuali)
  - Beni Immobili (lineari)
  - Beni Immobili (poligonali)
  - Contenitori
  - Depositi
  - Beni Mobili
  - Beni Subacquei (puntuali)
  - Beni Subacquei (poligonali)





13.28649, 42.63035

Satellite ▾



Google

1 : 2k  
50 m



Satellite ▾



Google 1:2k 50 m

Regione	Totale beni	Architettonici	Archeologici	Parchi e giardini	vincolato	alta pericolosità frana	alta pericolosità idrogeologica	alta pericolosità sismica
Piemonte	14596	14341	240	15	6481	874	713	
Valle d'Aosta	349	312	37	0	0	53	32	
Lombardia	18727	18259	403	65	7082	1759	981	
Trentino-Alto Adige	1763	1716	47	0	6	879	8	
Veneto	25408	24582	744	82	10035	277	4014	2445
Friuli-Venezia Giulia	6280	6035	221	24	2232	120	265	2322
Liguria	12134	11352	750	32	4359	7750	367	
Emilia-Romagna	25524	25041	396	87	7980		2061	2800
Toscana	18296	17684	475	137	10068	8161	1310	911
Umbria	5963	5700	246	17	1605	1182	181	3442
Marche	21068	20691	372	5	3617	2499	79	1595
Lazio	13741	11113	2614	14	5575	1298	281	591
Abruzzo	4477	4101	344	32	2157	45	576	2336
Molise	5725	5494	222	9	219	1250	13	4014
Campania	10031	8480	1543	8	3361	3229	294	2075
Puglia	8995	8451	531	13	3817	242	671	
Basilicata	2042	1783	249	10	919	30	479	552
Calabria	5069	4562	502	5	1172	204	1017	3875
Sicilia	8369	7509	856	4	1874	695	8	2690
Sardegna	5433	3758	1653	22	1943	1384	336	
Totale	213990	200964	12445	581	74502	31931	13686	29648



DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO  
CULTURALE

**isCr** ISTITUTO SUPERIORE  
PER LA CONSERVAZIONE  
ED IL RESTAURO

**i ccc** Istituto Centrale  
per il Catalogo  
e la Documentazione



Grazie per l'attenzione...!